EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

55133890

PUBLICATION DATE

18-10-80

APPLICATION DATE

06-04-79

APPLICATION NUMBER

54041849

APPLICANT:

NIPPON STEEL CORP:

INVENTOR: HAMANO KIYOSHI;

INT.CL.


B23K 20/00

TITLE

AUTOMATIC GAS

PRESSURE-WELDING METHOD OF

STEEL PIPE



ABSTRACT :

PURPOSE: To eliminate the flying and dropping of molten metal and improve the joint performance and its appearance shape by heating the ends of steel pipes by an oxyacetylene flame to upset the same then retreating the burner and putting it out.

CONSTITUTION: The faying ends of steel pipes 1, 1' are heated by an oxy-acetylene flame whereby they are upset. When the set value of the upset is detected, the burner is retreated from the pressure-weld part 3, after which the burner is put out. According to this method, the solidification of the molten metal becomes irrespective of the putting out of the burner and the flying and dropping phenomena of the molten metal no longer occur. Hence, the smooth annular convex part 2e is evenly formed on the outside surface of the pressure-weld zone 3 and the mechanical strength of the joint increases.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

® 公開特許公報(A)

昭55-133890

5)Int. Cl.³ B 23 K 20/00

識別記号

庁内整理番号 7516-4E 砂公開 昭和55年(1980)10月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

砂鋼管の自動ガス圧接方法

创特

頭 昭54-41849

29出

願 昭54(1979)4月6日

⑩発 明

立川博

萩原友郎

相模原市共和3-3-1

⑫発 明 者

町田市南大谷113-24

⑫発 明 者 石川泰

相模原市陽光台5-14-10

危発 明 者 濱野清

相模原市小山2-8-23

①出 願 人 新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6

番3号

邳代 理 人 弁理士 青柳稔

19 48 19

1FF 107

1. 発明の名称

郷智の自動ガス圧接方法

2. 特許請求の範囲

(1) 側管の経合体部を酸数アセチレン炎により加熱しかつ押圧して自動圧接するに際し、アブセット終了後出後直ちに加熱パーナを接合面位作より過避させ、その後前記加熱パーナを消火する、ことを特なとする鈍管の自動ガス圧接方法。

(2) 加熱パーナの消火を、先ず敬某の供給を停止 し、 次いでアセチレンの供給を停止すること により行なう、ことを特徴とする特許請求の 範囲類 1 項記載の鋼管の自動ガス圧級方法。 3.発明の辞細な観明

本発別は、無智の設合端部を破象アセテレン表を用いて目動ガス圧扱する方法に関する。

突合せた銀材の両端部をガスパーナで加熱する と共に、これらを加圧して接合するガス圧接法は、 鉄筋・レール等の設合には広く用いられている。

しかし領質の接合、特に配管用炭素鋼管の接合に 際しては内外面の圧接部の外観形状が能手性能を 大きく左右する(とれらは搭接部の機械的強度を 左右し、また圧接部内面形状はガス管等の場合能 体抵抗に直接影響する)ととから、労用化には特 に外観形状を良好に保つ配慮が必要となる。鎖質 のガス圧碌で圧炭部の外観形状を不良にする参因 の1つに、圧棄終了時のパーナ消火処理がある。 このパーナの前火には次の3滴りの方法が考えら れている。気1は、リングパーナを圧扱突合せ線 上に位置させたまま酸紫およびアセチレンの両方 を何時に止める方法である。この方法によると従 量を絞らずに痞ちに遮断すると大きな爆発音を生 ずると共にその爆発力で圧振災合せ部の存配金属 が振動して不描いになり、圧痰部外観に無1図(a) のような凹凸が生ずる。との祭り図白にかいて、 1. 1/は一対の被形合剣質であり、2。は凹部 (クレータ)、2bは凹部2gから飛散したヒー ドによる凸部である。とのような凹凸を円周方向 に有する必合即は微核的強度に欠ける。 例えば母

.

15周8855-133890(2)

据 3 の方法は、 第 1 および # 2 の方法に共通するアセチレン 美 停止時の 爆発を 避けるために、 限業の 供給を 先に停止する方式である。 この方法では、 リングバーナは 圧 極 安 合 せ 線 上に 位置させて

本発明は、従来のガス圧接方法にみられる上述した欠点を解決して、良好な外觀形状かよび継手性能で維管を接合可能とする維管目がガス圧接方法を提供するものである。

本発明では、鎖管24部を破棄フセテレン炎で加 単し、該端部装帯が呑動したときアブセットをか

けるまでは従来と向様に行なりが、アブセットが 数定値になったときはパーナを圧無部から退程さ せ、その後パーナを前火する。この方法にはれば、 前機メタルが固化する過程は加熱パーナの消火と は無関係になり、従来の爆発による存削メタルの 飛散或いは融点低下による存削メタルの 乗り現象は生じない。また、パーナの消火を、 の供給を停止する形態で行なえば爆発はなく、パーナ損傷、皮炎の問題もない。

以下、知所を参照しながら本発明を辞細に取明する。第2例は、本発明を実施する傾望のガス圧 を装置の一例を示したものである。何的において 1、1′は側質、3は練質機器の突合せ部である。 知管1、1′はクランプ金具5、5′によって保持ちれ れ、質面が一致するように支持器4に取付けられ る。可動クランプ金具5は抽圧シリンダー6によって候管1を検管1′へ押付ける万向に移動され、 そして抽圧シリンダー6の油圧を除くとスプリン ク7で押し戻される。8はクランプ金具5の移動 **貴を検出するための検出機、?はその先端に取付** けられた移動な検出用のポテンショメータである。 ポテンショメータ9で検出された移動賃信号は配 顔29で制御装篋21に送られる。突台せ部3の 規則に同心的に配設されたリングパーナ 1 O は支 持頼11を介してパーナオシレーメ12により動 かされる。パーナオシレーメ12は、パーナ10 をモータ(図示せず)により、突合せ配ろの彫り を円周方向に所定角度内で揺動させる機能と、別 のモータ(匈示せず)により管軸方向に所足スト ロークで揺動させる機能を有する。油圧シリンダ - 6 を作動させる油は、油圧ポンプ、逆止弁、り リースパルプ、圧力調整弁等からなる電動式油圧 ユニット20から抽圧ホース24を介して送られ る。リングパーナ10で使用するアセテレンは、 アセチレン原13から電磁弁14、アセチレン旋 **</sup> 戴鶴整装置15、アセチレンホース22を通して** リングパーナ10の混合器19に送られ、同様に 酸素は、酸素酸16から電磁弁17、酸素混量酶 . 整装 18、 酸素ホース23を通して低合器19

-410-

持開昭55-133890(3)

に送られる。

制御装置 2 1 は 3 以に示すプログラムに 征がって上記名 部をシーケンス 制御する。即 5 、 酸 素 間 電部 升 1 7 の オン・オフ 信号を 配 器 2 5 へ ス 型 信号を 配 器 2 7 で パーナ と で に か 2 7 で パーナ 2 0 の 円 周 万 同 の 括 動 む よ び 智 軸 万 向 の 知 る を を 転 方 向 所 定 位 す へ た 割 で の 内 の の が な な と び 智 軸 万 向 の が る き ら に 配 夢 2 8 で 油 圧 ユニット 2 0 内 の が ぜ る。 さ ら に 配 夢 2 8 で 油 田 ユニット 2 0 内 の が で な が で か の リ リースパルプを オン・オフ 割 御する。

上記のように構取された装飾の動作を築る図を終照して説明する。ステップ1では補圧ユニット20内の油圧ポンプのみがオンとなり、圧凝する鏡管1、1′の跨面が加圧され、頻間なく突き合わされる。ステップ2に遊むと解他圧ポンプはオフとなり、同時に電磁弁14が断となってアセテレンが供給される。このステップ2の間にパーナ10に点火する。アセチレンが点火するとステップ3

に進み、電磁弁17が開となって服象が供給され、 完全な設備アセチレンの中性炎で加熱が開始され る。この時点からリングバーナ10の長が円形方 向に対一に当たるように、氏は方向のオシレート (± 15°位)が始まる。しばらく加熱してステッ ブ4に進み、油圧ユニット20内のリリースパル プをオフとして残存する加圧刀を解除する。ステ ップ5では突台せ配3が赤熱(600で程度)した 頃であるので、軸方向のオシレート(小)を開始す る。このオシレート (小) は振幅が1~2=の小さ なものである。圧接部3の温度が1300で程度に 速するステップ6では、配方向オシレート(大)に 切換え、ែ磁温3~4 = 程度でパーナ18を管轄方 向に扱動し、加無端を広げる。ステップ1に進む と前配在圧ポンプが再び作動する。この呼点では 突台せ部3が密腔し始めているのでアプセットを 院始する。アブセット参が予め設定した値 d〔■〕 になると、それを検出してステップ8に進む。ス テップ8では油圧ポンプをストップし、リリース パルプをオンとすると共にパーナ10の軸方向の

٠,

オンレートを停止し、片方のストロークエンド () 市定クランブ金具5 () までパーナ 1 C を退避 () 質報に沿った移動) させないでれば弁 1 7 を閉 じて観葉の供給をストップする。ステップ 9 では 観母井 1 4 を閉じてアセチレンの供給を停止し、 完全に得火する。ステップ 0 ではリセットがかか り全工機が終了し、元の状態に複雑する。 尚、 類 3 関の「加圧パターン」は油圧ユニット 2 0 によ り突合せ形 3 に加わる圧力変化を示すものである。

9

べんになると導通し、リレー (Ry,) 3 1 をオンに する。 従って可変抵抗器 5 0 によるアブセット 最 砂定 値と実際のアブセット 最を状 出するポテンシェメータ 9 の出力が一致した時、リレー (Ry,) 5 1 はオンとなり、アブセット終了を知らせる。 このアブセット終了例知は練智融者状態に応じてなされることになるので、タイマなどよりは遙かに確実である。

割5 図は、パーナ10 を管軸方向に揺動又は退避させるモークの制御回路の一例を示すものである。パーナオンレータ12に含まれる軸方向によってトランジスタ38.39が逆機保でオン……… オフされると、電源40.41からの電流で正転・逆転トランジスタ38.39が逆機保でオン…… オフされると、電源40.41からの電流で正転・逆転トランジスタ38がオン、トランジスタ39がオンとなってモータ35は矢印(竹方向に回転する。このモータ35

特開昭55-133890(4) からるトーチ搭動機構を利用すると前近のアブ . .

との移動量はポテンシャメータ 3 6 によって検出 され、帰避される。即ちとのポテンショメータ36 の出力はパーナ位置数定器37かよびパーナ揺動 幅砂定用の抵抗 R₁~R₄ の出力と共に復貨均幅器 3.4 の反転與子巴に加負抵抗を介して入力されている。 従ってパーナ10はパーナ位置設定器37によっ てセットされた任意の位飾に停止し、またパーナ 位置的定器 3 7 で設定した位衡を中心として智能 方向に揺動する。 Ry: はオシレートサイクルを決 めるためのリレー独点であり、これを適当な脂期 で関節上個接点、下側接点に交互に切換えると、 パーナはリレー接点 Rps がオンしているときは抵 抗 R. . R. で設定される揺動船で揺動し、またリレ 一接点 Ry。がオンしている時は抵抗 Ra、Ra で設定 される揺御幅で揺動する。ととでリレー接点Rys を知る凶のプログラムにむけるステップ5でォン

させ、またりレー接点 Ry。 はブログラムのステッ

プも、1の時にオンさせ、抵抗R1~R。の各個はそ

のオシレート振幅に冗じて設定する。

の回転に応じてパーナ10は軸方向に移動するが、

セット終了後のパーナ退避を簡単に行なりことが できる。即ちアプセット終了でリレー Ry」が行動 され、接点 Ryu を閉じるとパーナ位置設定電圧は + V となり、これはクランプ金基 5* 供のストロー 夕終器位置に対応するからパーナは診終機位置ま で移動される。

第6図は上述した本発明の自物ガス圧振方法のようがス上形された砂場合な智1.11の圧振方能なるのに形成なれてからのののののでは、10の円形では、10の円の

12

ある。

以上述べたように、アブセット終了棒出後退ちに加熱(リング)パーナを圧緩部から必要させる本発明の自動ガス圧撃方法によれば、細管の圧緩に関し充分な継手品質と良好な外続形状を得るととができるので、従来実用に至らなかった網管のガス圧緩を実用化可能にする大きな利点が得られる。

尚、以上の説明ではパーナの邀選方向を智能方向としたが、通常リングパーナは2分割されての対の半円環状のパーナ片からなるので、該と一対の半円環状のの部を触として酸素アセチをで動してでした。またでの方で回転(関なる様にしてもよい。また、変形がある。またののパーナ片の各中央部にそれぞれ回転を設めて、変数でするとよい。

また、パーナの消火時に酸素を先に停止すれば 爆発を伴をわずに摂むが、この爆発を気にしなければ(パーナ退避後の爆発は嵌合部に影響を与え ない)、アセテレンと同時に酸素停止等を行なってもよい_{で、}


4. 図面の簡単な説明


第1 図(a) (b) (c) は従来のガス圧接方法による圧接 部形状を示す外観空、第2 図は本発明を実施する 自動ガス圧接接値の一例を示す説明図、第3 図は 同義値の制御プログラムを示すまれムチャート、 準4 図はアブセット終了検出向路の便断図、第5 図はリングパーナを脊軸方向に退避かよび揺動さ せるモータの制御系を示す回路図、第6 図は本発 明の自動ガス圧接方法による圧接部の外観図であ る。


1、1' …… 銀 管 、 3…… 圧 接 部 9 …… ポテンショメータ、 10…… リングパーナ 12…… パーナオシレータ 、 13…… アセチ レン 顔 16…… 酸 楽 旗 、 30……アブセット量 静定芸

14

-412-








持開昭55-133890(6)

第5図



第6図

